


# Verbraucherwarnung bezogen auf Kopp Steckdosen mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz

# KOPP



Als Produzent von stromführenden Artikeln sind wir uns unserer Verantwortung bewusst und regeln unsere Prozesse zur Entwicklung, Produktion und Prüfung nach strengsten Kriterien. In den meisten Serien setzten wir standardmäßig einen erhöhten Berührungsschutz ein, auch wenn dieser für viele Anwendungsbereiche nicht erforderlich ist.

Im Zuge unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfungen haben wir festgestellt, dass einige Einfach-Steckdosen mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz Mängel aufweisen können. Dies bezieht sich nur auf die erhöhte Berührungsschutzfunktion, die Steckdosen selbst sind sicher und funktionsfähig und gewährleisten den Standard-Berührungsschutz. Lediglich der optionale erhöhte Berührungsschutz ist unter Umständen nicht gegeben.

Das bewegliche Teil, der sogenannte „Shutter“, kann unter Umständen nicht vollständig schließen und hält damit nicht den Prüfungen bei einseitigem Eindringen eines spitzen Gegenstandes stand. Hierdurch kann es bei unsachgemäßem Gebrauch (z.B. dem Einführen leitender Gegenstände oder Materialien) wie bei jeder „normalen“ Steckdose mit Standardschutz zu einem Stromschlag und den hieraus resultierenden Gefährdungen kommen.

Betroffen sind die Kopp Einfach-Steckdosen (mit und ohne Klappdeckel) mit erhöhtem Berührungsschutz aus den Serien Paris, Milano, Rivo, Venedig, Athenis, Malta, Europa, Vision, und Standard UP Feuchtraum, die im Zeitraum vom Januar 2020 bis Dezember 2022 vorwiegend über Baumarktketten, Internetportale und verschiedene Elektrogroßhandelsunternehmen vertrieben wurden.

Für Sie als Verbraucher ist es nur schwer feststellbar, ob der erhöhte Berührungsschutz funktionsfähig ist oder nicht. Deshalb stellen wir unseren Kunden kostenlos Steckdosenschutzsets für erhöhten Berührungsschutz zur Verfügung, die sicher und unproblematisch nachträglich in den Steckdosentopf eingesetzt werden können, sollten Sie den erhöhten Berührungsschutz benötigen oder wünschen.

Weitere Informationen erhalten sie unter: [service@kopp.eu](mailto:service@kopp.eu)

Telefonnummer +49 6188 40660 von 8.00 bis 16.00 Uhr

Internet Website <https://www.kopp.eu/service>