



## Fiche technique

**Molto**  
**Holz Reparatur Spachtel**  
Pour réparer des fissures importantes et reboucher des trous dans le bois.

Version:  
Mars 2015 / CH  
Page 1 de 2

### Description du produit

Domaines d'application	Pour réparer des fissures importantes, des bords abîmés et autres dommages dans le bois ainsi que pour reboucher des trous, des joints et des cavités provenant de nœuds - par exemple sur les fenêtres, les portes, les volets battants, les poutres, les planchéiages, les colombages, les palissades, etc. Cette pâte peut être également utilisée pour rénover des structures à colombages, des meubles ou du grès naturel. Permet aussi de créer une liaison entre le bois et la pierre, la maçonnerie, le béton, le métal, le verre, etc. <b>Elle ne doit pas être utilisée</b> sur les matières plastiques, les métaux ferreux non traités (non peints) ainsi que les supports humides en permanence. Pour l'intérieur et l'extérieur.
Propriétés	Pâte facile à mettre en œuvre, extrêmement dure, mais flexible comme le bois, ne se rétracte pas et ne se fissure pas, résiste bien aux intempéries et peut être recouverte d'un revêtement.
Teinte	Neutre
Composition conformément à VdL	Dispersion de copolymère d'acétate de vinyle, sable siliceux, eau, additifs, agents conservateurs
Emballages	330 g, 500 g et 1 kg

### Données techniques

Livraison	Sous forme de pâte à forte granulosité. Prête à l'emploi, ne doit pas être diluée.
Densité	1,8 g/cm <sup>3</sup> (valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement.
Temps de séchage	Env. 1 heure par mm d'épaisseur de couche

### Mise en œuvre

Procédure d'application	A la spatule
Traitement préalable	Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Eliminer le bois pourri, dégradé par les intempéries et qui s'effrite jusqu'à obtenir une couche saine. En recouvrant des têtes de vis avec cette pâte, il peut arriver que celles-ci rouillent en dessous. Utiliser des vis en acier inoxydable ou protéger les têtes des vis avec un fond antirouille ou un vernis.
Utilisation	Faire pénétrer profondément le matériau dans la zone endommagée, puis lisser. Pour terminer, lisser minutieusement la zone traitée à l'aide d'une spatule humide. L'épaisseur de couche devant être appliquée par cycle de travail ne doit pas dépasser 10 mm. En présence de fissures ou de trous plus importants, appliquer le produit en plusieurs couches. Laisser sécher chaque couche totalement avant d'appliquer la suivante.
Traitement ultérieur	Après séchage complet, il est possible de poncer le mastic Molto Holz Reparatur Spachtel et de le recouvrir d'un vernis ou d'un glacis. En raison des pouvoirs d'absorption différents entre le mastic et le bois, des divergences de teintes peuvent survenir lors de l'application d'un vernis ou d'un glacis.
Nettoyage des outils	Le plus rapidement possible après utilisation avec de l'eau.

Informations particulières	
Marquage de danger	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales. Contient du (de la) mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1) et 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.